



產品特色|

- 採用壓阻式差壓感測器
- 非導通結構,壓力端口之間不流通
- 差壓量測範圍±50 ... ±10,000 Pa
- 體積小、易安裝
- 具有開根號功能,用於換算風速風量
- 提供類比輸出,選配RS-485通訊功能
- DIP switch調整量程和開根號

產品介紹 |

eyc-tech PMD330 差壓傳感器是一款專為室內環境監測設計的傳感器,採用壓阻式差壓感測器,具有非導通結構。 內建開根號功能用於換算風速,並且提供靈活的輸出選項,滿足不同場景的需求。使用者可以通過DIP switch輕鬆設 定,是各種差壓測量應用的理想選擇。

應用領域|

環境監控(HVAC、無塵室、醫院) / 差壓監控(空氣管道、過濾器) / 空氣流量監控




|技術概觀|

量測		電氣規格	
量測元件	壓阻式差壓感測器,非導通	工作電源	DC 24 V $\pm 10\%$ & AC 24 V $\pm 10\%$
量測範圍	±50 ±10000 pa	消耗電流	DC 24 V:≦45 mA(顯示) / ≦40 mA(不顯示)
			AC 24 V:≦95 mA(顯示) / ≦90 mA(不顯示)
輸出		過電壓保護範圍	≦DC 40 V
輸出訊號	4 20 mA / 0 10 V / RS-485	電氣連接	M型(M12 - 4 PIN 接頭) / (M12 - 5 PIN 接頭)
訊號連接	三線式		N型(M16 塑膠電纜固定座)
負載阻抗	電流輸出:≦ 500 Ω		*M型附2米電氣連接線
	電壓輸出:≧10 KΩ	安裝與固定	
反應時間	t63 ≦ 2 ms	安裝方式	室內掛壁型
顯示器種類	LCD Module 加背光,雙排顯示		
顯示範圍	依訂購範圍,小數點2位	保護	
	(單位為Pa時,小數點1位)	防護等級	IP65
顯示字體高度	5.56 mm	電氣防護	■ 過電壓 ■ 逆向保護 ■ 短路
		耐壓	±50 ±500 pa:0.25 bar
精度			±1000 ±10000 pa:0.5 bar
精度	$\pm 1.0\%$ F.S. $\pm 5\%$ M.V	爆裂壓力	±50 ±2500 pa:0.75 bar
溫度影響	±1.75%		±5000 ±10000 pa:1.25 bar
環境		認證	
量測介質	空氣	認證	CE
環境溫度	0 50°C		
環境濕度	0 95%(非結露)	材質	
儲存溫度	-20 +60°C	外殼	PC防火級(PC-110)(UL94V-2)
		重量	顯示:152g;不顯示:127g

|壓阻式差壓量測原理|

壓阻式差壓傳感器的工作原理基於壓阻效應,這是一種材料在受到應力時,其電阻值發生變化的現象。感測元件的主要結構包括由矽材料製成的 膜片,以及集成在膜片上的壓阻元件。當感測元件兩側的壓力不同時,膜片會因壓力差而變形,壓阻元件隨著膜片變形發生形變,導致其電阻值 發生變化。電阻變化量與兩側壓力差成比例,經訊號處理後可得到與壓力差成正比的電信號。







壓力單位換算表 |


單位	Pa	mbar	hPa	kPa	mmWS	inH₂O	mmHg
	±50 / 100	0.5 / 1	0.5 / 1	0.05 / 0.1	5/10	0.2 / 0.4	0.375 / 0.75
範圍	±300/500	3/5	3/5	0.3 / 0.5	30 / 50	1.2 / 2	2.25 / 3.75
半6 [王]	±1000/1600/2500	10 / 16 / 25	10 / 16 / 25	1/1.6/2.5	100 / 160 / 250	4/6.4/10	7.5 / 12 / 18.75
	±5000/7500/10000	50 / 75 / 100	50 / 75 / 100	5 / 7.5 / 10	500 / 750 / 1000	20 / 30 / 40	37.5 / 56.25 / 75

|尺寸圖|






|類比輸出接線圖 |




M12-4 PIN 接頭




M16 塑膠電纜固定座 - 3P端子台

類比輸出+RS-485接線圖 |



M12 - 5 PIN 接頭 + RS-485




M16 塑膠電纜固定座 - 5P端子台 - RS-485





指撥開關 |



■功能說明

1.指撥開關功能

6.線性/開根號,輸出切換

3~4.量程範圍切換

7.濾波功能開/關

5.零點切換

1.指撥開關功能:指撥開關功能啟動/停用

狀態	開啟	關閉	
開關1			

5.零點切換

狀態	0 100 %	-100 100%
開關5		

3~4.量程範圍切換:依訂購編號範圍切換壓力(註1)

開關3	開關4	範圍(10)	範圍(20)	範圍(30)	範圍(40)
		50	300	1000	5000
		100	500	1600	7500
				2500	10000
		依客戶設定			

6.線性/開根號輸出切換

狀態	開根號	線性
開關6		

7.濾波功能開關

狀態	開啟	關閉
開關7		

(單位:Pa,其他單位參閱壓力單位換算表)

※註1:自行使用指撥開關切換量程範圍,精度僅供參考

選型表 |



加購校正報告|本產品可加購校正報告,欲知最新校正範圍與加購詳情請直接洽詢業務專員或至官網聯繫我們

■工廠 ISO 9001

項目	校正範圍
壓力	差壓:0 500 Pa / 0 1000 Pa / 0 10000 Pa